

W.3 PANEL FOTOGRÁFICO DEL PLAN DE CONTROL DE SEDIMENTOS

ANEXO FOTOGRÁFICO

PLAN DE CONTROL DE SEDIMENTOS

TABLA DE CONTENIDO

FOTOGRAFÍAS

Fotografía	Nombre
Fotografía 1	Canales de coronación para manejo de escorrentía en área externa de tajos
Fotografía 2	Manejo de escorrentía en el interior de tajos
Fotografía 3	Presas de retención
Fotografía 4	Serpentín
Fotografía 5	Estructura de control de sedimentos Dique Río Azufre
Fotografía 6	Estructura de control de sedimentos Dique S-3 – Quebrada Encajón
Fotografía 7	Pacas de arroz en ladera
Fotografía 8	Malla estabilizadora de talud
Fotografía 9	Revegetación en la zona de San José
Fotografía 10	Disipadores de energía potencial
Fotografía 11	Área disturbada – Sector Maqui Maqui
Fotografía 12	Área en proceso de rehabilitación – Sector Maqui Maqui
Fotografía 13	Área rehabilitada – Sector Maqui Maqui
Fotografía 14	Área en proceso de rehabilitación – Sector Carachugo
Fotografía 15	Área rehabilitada – Sector Carachugo

ANEXO FOTOGRÁFICO PLAN DE CONTROL DE SEDIMENTOS

Fotografía 1

Canales de coronación para manejo de escorrentía en área externa de tajos



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 2

Manejo de escorrentía en el interior de tajos



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 3
Presas de retención



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 4
Serpentín



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 5
Estructura de control de sedimentos Dique Río Azufre



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 6
Estructura de control de sedimentos Dique S-3 – Quebrada Encajón



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 7
Pacas de arroz en ladera



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 8
Malla estabilizadora de talud



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 9
Revegetación en la zona de San José



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 10
Disipadores de energía potencial



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 11
Área disturbada – Sector Maqui Maqui



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 12
Área en proceso de rehabilitación – Sector Maqui Maqui



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 13
Área rehabilitada – Sector Maqui Maqui



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 14
Área en proceso de rehabilitación – Sector Carachugo



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.

Fotografía 15
Área rehabilitada – Sector Carachugo



Fuente: Minera Yanacocha S.R.L.